



*Foto 4 – vista dell'area da Nord (foto aprile 2020)*



*Foto 5 – vista dell'area da Sud (foto aprile 2020)*



*Foto 6 – Particolare del muro di sostegno che presenta segni di ammaloramento nella porzione superiore al cordolo sommerso alla base*



*Foto 7 – Veduta di tratto del muro di sostegno che presenta il cordolo parzialmente emerso e particolare degli scalzamenti diffusi alla base*